

شمر، ثبت:

تاریخ ثبت:

بسمه تعالی

فرم نظارت و تعیین میزان پیشرفت فیزیکی طرح های موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باعثهای استان

(الف) مشخصات طرح:

نوع طرح در حال اجرا			عنوان طرح در مساحت / مجوز / موافقت نامه صادره	مساحت / مجوز / موافقت نامه	مجوز صادره / موافقت نامه	محل وقوع زمین				نام و نام خانوادگی مجری طرح	شماره پرونده
مساحت مازاد بر مجوز	مساحت در حال اجرا	نوع طرح				پلاک	روستا	بخش	شهرستان		
فرعی	اصلی										
-	-	-	گلخانه	۱۱۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱۸۷۷۳۶۶۱۶۰	-	-	مشکین دشت	-	فردیس دختر دولتشاهی

(ب) توضیحات طرح:

ندارد

دارد

۱- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجاز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت

ندارد

دارد

۲- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجاز / موافقت نامه مطابقت

نداشته است

داشته است

۳- مجری طرح بیشتر از مساحت مجاز / موافقت نامه صادره تغییر کاربری

نمیباشد

میباشد

۴- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه

نرسیده است

رسیده است

۵- طرح بهره برداری کامل

تمام نشده است

تمام شده است

۶- اعتبار قانونی مجاز / موافقت نامه

بدون حضور مجری طرح تکمیل شد

تکمیل شد

۷- فرم بدون حضور / حضور مجری طرح

تاریخ بازدید: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

نام کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی: سمیه نوفل



### ج) عملیات اجرایی:

ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود(درصد)	ملاحظات
۱	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	۱۰	.	این واحد هنوز شروع به ساخت نکرده و تاکنون موفق به اخذ مجوزهای لازم جهت ساخت از شهرداری نشده اند. همچنین دیوار یا مستحکمثاتی نیز بنا نشده است.
۲	خدمات زیر بنایی	۵	.	
۳	احداث ساختمان و ابینه (سوله، سالان، انبار و ....) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	۳۵	.	
۴	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۱۵	.	
۵	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۲۰	.	
۶	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	۵	.	
۷	شروع بهره برداری	۱۰	.	
	جمع	۱۰۰	.	پیشرفت فیزیکی ۰ (صفرا) درصد فقط برای سازه‌ی گلخانه می‌باشد.

ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.

پیشرفت فیزیکی قبلی در تاریخ - معادل - درصد بوده.

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل ۰ (صفر) درصد می باشد . پیشرفت فیزیکی ۰ (صفر) درصد مربوط به سازه گلخانه می باشد.

کارشناس بازدید کننده: سمیه نو فالاح

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

## عوامل نظارتی :

مدیر واحد فنی مهندسی استان البرز

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز