



Email:

جدول گزارش پیشرفت فیزیکی

ردیف	نوع عملیات اجرایی	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
۱	عملیات زیربنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	۱۰	عملیات زیربنایی واماده سازی زمین انجام شده است.
۲	خدمات زیربنایی	۳	فقط برق و اب موجود بوده است
۳	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار، ...)	۲۵	حدود ۳۲۰۰۰متر اماده بهره برداری می باشد ودر حدود۴۰۰۰۰متر سازه گلخانه اجرا شده است و درحال نایلون کشی بود
۴	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۷.۵	تعدادی از ماشین الات و وسایل مورد نیاز سر ملک رویت شد
۵	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	۱۰	تعدادی از ماشین الات و وسایل مورد نیاز در جای خود نصب شده بود
۶	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	۵	
۷	شروع بهره برداری	۰	
	جمع	۶۰.۵۰	

توضیحات تکمیلی: در بازدید به عمل آمده تعداد 5 عدد گلخانه در حال ساخت مشاهده شد که 2 گلخانه به مساحت حدودا 32000 متر آماده بهره برداری و 3 تای آن به مساحت حدودا 40000 متر در حال اتمام است. لازم به ذکر است که در قسمت مرکزی ملک به مساحت حدودی 150 متر پی ریزی بتونی برای ایجاد بنا دیده شد.

مشاهده اقداماتی که نشاندهنده تغییر کاربری غیر مجاز می باشد (بر اساس دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها):

مهندس غفور عبد الله

رتبه ۴ پیمائیکاری (فضای سبز)

شماره نظام : ۳۱۰۸۸۰۰۶۶۰

غفور عبد الله، بجندی



این سرپرگ صرفاً با اصل مهر و امضاء معتبر خواهد بود

تلفن:

آدرس:

Email:

کد پستی: